






立面図

最大L=2700まで



A矢視図

最大L=2700まで



B断面詳細図

※製品中央の固定ビスについて
上下のビスを先に取り付けた後、製品にぐらつきなどの問題がなければ、中央のビスは取り付け
不要です。状態を確認のうえ、必要に応じて施工してください。
なお、ビスの本数を増やすほど、製品のたわみやぐらつきは軽減されます。