

SIDING JOINER カラーバリエーション

●カラーGL鋼板



SW<ホワイト>

●カラーGL鋼板



SB<ブラック>

●カラーGL鋼板



SR<ブラウン>

●カラーGL鋼板



SD<ダークブラウン>

●カラーGL鋼板



SO<オリジナルグレー>

●カラーGL鋼板



SS<シルバー>

■サッシメーカー別 サイディングジョイナー対応色 一覧表

サッシメーカー名		色名	SW	SB	SR	SD	SO	SS
LIXIL	トステム	ホワイト	○					
		ブラック		○				
		オータムブラウン				○		
		シャイングレー					○	
		ナチュラルシルバー						○
	新日軽	ホワイト	○					
		セピアブラック		○				
		CBブラウン			○			
		CBステン					○	
		パールグレー					○	
YKK AP	ホワイト	○						
	カームブラック		○					
	ブラウン			○				
	グレイ				○			
	プラチナステン					○		
	ピュアシルバー						○	
三協アルミ	ホワイト	○						
	ブラック		○					
	ブロンズ			○				
	ホットブラウン				○			
	シャンパングレー					○		
	サンシルバー						○	

※印刷のためパンフレットのカラーと現物の感じは多少異なる事があります。

※上記以外の材質・色につきましてはご相談ください。

※各製品の在庫色についてはカラー別在庫表をご確認ください。

※予告なしに廃番・廃色・仕様変更することがありますので、ご了承ください。

ご使用上の注意

- 保管中の鋼板またはその成形品(製品)への湿分や水分による長時間の漏れや侵入にはご注意ください。
- 雨露のかかる場所や、湿度の高いところへの保管。
- 縦目地基材は溶融亜鉛メッキ鋼板に比べ、厳しい塩害地や工業都市においても非常に良好な耐食性能を有した材料ですが、下記条件においては溶融亜鉛メッキ鋼板と同様に、耐食性を著しく低下させ錆発生の原因、促進にもなり得る可能性がありますので、ご使用時にはご注意ください。
- コンクリート、モルタル等アルカリ性物質との接触。
- 銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接触。(電触による腐食発生)
- 銅、鉛等の物質を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材)との接触、接触。
- 吸湿物との常時接触及び接触。(濡れっ放し状態)
- 施工時に発生した、加工屑、切粉、溶接スパッタ粉等の放置。(もらい錆の原因)

■取扱店



森村金属株式会社

本社営業部 東大阪市角田1-8-1 〒578-0912 TEL.(072)962-7321 FAX.(072)965-6954
 東京支店 東京都中央区八丁堀3丁目7-1 TEL.(03)3552-0191 FAX.(03)3552-0190
 宝ビル本館4F 〒104-0032
 名古屋支店 名古屋市中村区則武1-10-6 TEL.(052)453-2247 FAX.(052)453-2248
 側島/リタケ第1ビル504号室 〒453-0014
 九州営業所 福岡市博多区博多駅南1丁目7-22 TEL.(092)432-8619 FAX.(092)432-8620
 ブックローン福岡ビル4F B号室 〒812-0016
 大阪工場 東大阪市角田1-8-1 〒578-0912 TEL.(072)962-7380 FAX.(072)965-7222
 関東工場 千葉県富里市美沢7番7号 〒286-0225 TEL.(0476)90-0031 FAX.(0476)90-0032
 Eメール ● mail@morison.co.jp
 ホームページ ● <http://www.morison.co.jp> **森村金属** **検索**

※印刷のためパンフレットのカラーと現物の感じは多少異なることがあります。
 ※このパンフレットに掲載しております製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

