

# オーバーハング用役物一覧表

		オーバーハング 3 5	オーバーハング 4 5
出隅	L=100×100mm	01-M07 入数 5個	01-M08 入数 5個
入隅	L=100×100mm	01-M14 入数 5個	01-M15 入数 5個
ジョイント	L=50mm	01-M12 入数 10個	01-M13 入数 10個
エンドキャップ (左右セット)	L=30mm	01-M16 入数 5セット	01-M17 入数 5セット
左 	右 		